




AAATV-Midi-Pyrénées

Rétrospective de l'activité 2009

- Contrôle de fissuration du châssis
par méthode de ressuage.



- Démontage et début de restauration
du compresseur (circuit de freinage).



- Restauration des pistons des
distributeurs de vapeur de l'étage
Haute Pression.



- Restauration, remise en place,
essais et tarage des graisseurs
automatiques avec leurs clapets
anti-retours (soupapes Olva).

